



## TAMBIÉN EN LA DIVISIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL, CEP RECLAMA MEDIDAS URGENTES PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS CON LA MALA CLIMATIZACIÓN

Las láminas adhesivas de vinilo instaladas sobre los cristales el pasado invierno por el servicio de mantenimiento no han servido para que, con la llegada del verano, terminen los problemas por las elevadas temperaturas en las dependencias de la División de Cooperación Internacional. El sistema del edificio (poco caudal de aire y a temperatura ambiente, claramente insuficiente para paliar el calor) se ve desbordado y los compañeros han llegado a instalar, costeándolos de su bolsillo, ventiladores que mitiguen, como medida de urgencia, el calor insoportable que se alcanza en el edificio del complejo policial de Canillas en el que está la División. En CEP, a través del Comité Regional de Madrid, hemos reclamado al Presidente del Comité de Seguridad y Salud de los Servicios Centrales la adopción de las obras y/o actuaciones que pongan fin a esta situación, que además vulnera la normativa sobre temperaturas máximas a soportar en oficinas.